

- Facile à utiliser

- Balance intégré e

- Jusqu'à 500 différentes méthodes de calibration

- Données de calibration sur clé USB (peut être mis à jour par PC)

- Correction automatique de température

- 8 calibrations standards

Il n'y a pas de nettoyage après chaque mesurage car le blé ne se moud pas.

L'humidité optimal vous donne plus de gains économiques **CHAQUE GOUTTE COMPTE**





